



Av. Europa, nº 12
17800 OLOT
(Girona) SPAIN

Tel. (+ 34) 972 265 100
Fax (+ 34) 972 266 366

xucla@xucla.es
www.xucla.es

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Code	Description
031042	COMPL.SERPENTIN CV750

Description technique

Construction en acier inox AISI 316
Échangeur de chaleur par serpentín tubulaire située dans et dessous la cuve
Entrée de vapeur formé par valve de pas, filtre passoire, contrôle de la température par électrovalve.
Sortie des condensés avec purger de flotteur.